




LA SISTEMAZIONE DELLA PERIFERIA



di Alberto Monti

Foto in alto: Ascoli Piceno: panoramica dei primissimi del '900. La zona di "Borgo Parignano" è ancora area agricola. La costruzione più recente è il Mattatoio Comunale ben visibile al centro della foto. - Foto a fianco: Pianta del 1905 redatta dall'ing. Cesari con l'indicazione di una ipotesi per la sistemazione dell'area di "Borgo Parignano" legata alla realizzazione del nuovo ponte sul Tronto.

della proponeva di ripetere 3 archi sopra quelli esistenti. Non fu presa in considerazione nemmeno la proposta della Società Industriale Italiana di costruirne uno interamente in ferro.

Nel 1893 l'ing. Cagnacci progettò un sovrapponte in legno che non trovò riscontro così come quello progettato dall'ing. Raddi nel 1905. Si valutava infatti come non più sufficiente la larghezza di 6 metri per un ponte che avrebbe dovuto svolgere un ruolo importante non solo nell'espansione urbana.

Nella relazione dell'Ufficio tecnico comunale si affermava: "... il nuovo ponte da costruire per ora avrà un traffico non eccessivo ma qualora in avvenire più o meno lontano possa estendersi il rione che sta sorgendo in Campo Parignano e più ancora qualora effettuandosi la costruzione della ferrovia Ascoli-Antròdoco-Roma, la stazione dovesse pure portarsi al Campo Parignano, allora il