

Il livello di inquinamento raggiunto dal Tronto, e l'elevato tasso di eutrofizzazione è paragonabile solo a quello registrato per il Po, il fiume cloaca della Pianura Padana.

Gli scarichi di Amatrice gettano subito nel Tronto i più alti tassi di ammoniaca e fosforo; ad Acquasanta, la confluenza degli scarichi terminali con quelli fognari abbassa l'ossigeno a 9,6 mg/l; mentre ad Ascoli Campo Parignano, stazione n. 10, si hanno 460.000 C.T., 120.000 C.P.,



12.000 S.F.; alla foce di Martinsicuro un'overdose di nutrienti evoca il fantasma dell'eutrofizzazione.

Tutti i controlli fatti testimoniano che le norme ed i livelli previsti dalla Legge Merli sono stati infranti per eccesso, determinando una situazione del Tronto di fortissimo inquinamento, sia di origine industriale, sia dovuto all'inadeguatezza o completa assenza di depuratori, che



Alla ricognizione del Tronto hanno partecipato anche alunni ed i canoisti della "Canoa Club Valtronto".

**SCARPETTI** Geom. **UBALDO & C.** s.n.c.



COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI • SPECIALIZZATO IN RESTAURI CONSERVATIVI



La parte "alta" della "Galleria Scarpetti" in Corso Mazzini.

VIALE MARCELLO FEDERICI, 14 - TEL. e FAX 0736/257514-82 - ASCOLI PICENO